

Link do produktu: <https://mts-service.pl/uszczelki-kolektora-ssacego-doosan-d34p-d40sc-7-d45sc-7-d50sc-7-d55sc-7-bobcat-t870-hyundai-p-4170.html>



Uszczelki kolektora ssącego DOOSAN D34P D40SC-7 D45SC-7 D50SC-7 D55SC-7 BOBCAT T870 HYUNDAI

Cena	35,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni
Kod producenta	7030338
Producent	BOBCAT

Opis produktu

Uszczelki kolektora ssącego do silnika **DOOSAN HYUNDAI** - 1 kpl.

PARAMETRY

średnica cyl.: 98mm
pojemność: 3,4 L
4cyl.

SILNIKI

DOOSAN D34P

MODELE

DOOSAN D40SC-7/D45SC-7/D50SC-7/D55SC-7
BOBCAT T870
HYUNDAI