

Link do produktu: <https://mts-service.pl/56050100-zestaw-uszczeltek-pokrywy-zaworow-subaru-20d-forester-impreza-legacy-iv-v-outback-xv-ee20-ee20z-str-prawa-p-4190.html>



56050100 Zestaw uszczeltek pokrywy zaworów SUBARU 2.0D Forester Impreza Legacy IV V Outback XV EE20 EE20Z (str. prawa)

Cena	108,89 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	56050100
Kod EAN	8433577068999

Opis produktu

Zestaw uszczeltek pokrywy zaworów stosowanych w silnikach **SUBARU** 2.0D - 1 kpl. (strona prawa)

SILNIKI

SUBARU - EE20
Miejsce zabudowy: z lewej
SUBARU - EE20Z
Miejsce zabudowy: z lewej
kod: FORESTER (SH_), IMPREZA, LEGACY IV, LEGACY V
kod: FORESTER (SJ), XV
SUBARU - EE20Z
kod: OUTBACK
Rok prod.: do 01.2015

MODELE

SUBARU
FORESTER (SH_) 2.0 D AWD (SHH)
Miejsce zabudowy: z lewej
Kod silnika: EE20Z
09.2008-09.2013 30815 108 147 1998 SUV
FORESTER (SJ_) 2.0 D AWD (SJD)
Miejsce zabudowy: z lewej
Rok prod.: do 01.2015
Kod silnika: EE20Z
03.2013- 58701 108 147 1998 SUV
IMPREZA liftback (GR, GH, G3) 2.0 D AWD
Miejsce zabudowy: z lewej
Kod silnika: EE20Z
01.2009-03.2012 30897 110 150 1998 liftback
IMPREZA liftback (GR, GH, G3) 2.0 D AWD
Miejsce zabudowy: z lewej
Kod silnika: EE20Z
01.2011-12.2011 26156 80 109 1998 liftback
LEGACY IV (BL) 2.0 D AWD (BLD)
Miejsce zabudowy: z lewej
Kod silnika: EE20Z
02.2008-12.2009 30819 110 150 1998 sedan
LEGACY IV Kombi (BP) 2.0 D AWD (BPD)
Miejsce zabudowy: z lewej
Kod silnika: EE20Z
02.2008-12.2009 30435 110 150 1998 Kombi

LEGACY V (BM) 2.0 D AWD (BMD)

Miejsce zabudowy: z lewej

Kod silnika: EE20Z

09.2009-12.2014 32126 110 150 1998 sedan

LEGACY V Kombi (BR) 2.0 D AWD

Miejsce zabudowy: z lewej

Kod silnika: EE20Z

09.2009-12.2014 32127 110 150 1998 Kombi

LEGACY V Kombi (BR) 2.0 D AWD

Miejsce zabudowy: z lewej

Kod silnika: EE20Z, EE20

01.2013-12.2014 26741 108 147 1998 Kombi

OUTBACK (BL, BP) 2.0 D AWD (BPD)

Miejsce zabudowy: z lewej

Kod silnika: EE20Z

09.2008-09.2009 30719 110 150 1998 Kombi

OUTBACK (BR) 2.0 D AWD

Miejsce zabudowy: z lewej

Rok prod.: do 01.2015

Kod silnika: EE20Z

01.2013- 23938 108 147 1998 Kombi

OUTBACK (BR) 2.0 D AWD (BRD)

Miejsce zabudowy: z lewej

Rok prod.: do 01.2015

Kod silnika: EE20Z

09.2009- 32121 110 150 1998 Kombi

XV (_GP_) 2.0 D AWD

Miejsce zabudowy: z lewej

Rok prod.: do 01.2015

Kod silnika: EE20Z

03.2012- 5710 80 109 1998 SUV

XV (_GP_) 2.0 D AWD (GPD)

Miejsce zabudowy: z lewej

Rok prod.: do 01.2015

Kod silnika: EE20Z

03.2012- 29286 108 147 1998 SUV