

Link do produktu: <https://mts-service.pl/zestaw-uszczerek-same-1054p-1054p-centurion-leopard-mercury-p-1357.html>



# Zestaw uszczerek SAME 1054P 105.4P CENTURION LEOPARD MERCURY

|              |           |
|--------------|-----------|
| Cena         | 479,00 zł |
| Dostępność   | Dostępny  |
| Czas wysyłki | 48 godzin |

## Opis produktu

Zestaw uszczerek stosowanych w silnikach **SAME** - 1 kpl.

**PARAMETRY**  
średnica cylindra: 105mm  
średnica wału: 77,500/77,690mm  
4cyl.

**SILNIKI**  
SAME 1054P 105.4P

**MODELE**  
SAME CENTURION/LEOPARD/MERCURY